



## 赤外線カメラ調査 料金表

雨漏り原因の“見える化”

診断使用機材:HIKMICRO M60(高解像度 赤外線サーモグラフィ)



肉眼で発見できない雨漏りを  
赤外線サーモグラフィカメラ  
で発見！



TEL:093-383-8633

MAIL:info@takumiagent.com

(株)匠エージェント

(本社)北九州市小倉北区下到津3-3-18  
(小倉店)北九州市小倉北区中井1-31-5

## 内容

赤外線サーモグラフィ調査とは .....	2
基本料金プラン(戸建て住宅向け) .....	2
【ライト診断】まずは状況確認 .....	2
【スタンダード診断】★当社おすすめ .....	2
【プロ診断】原因特定・再発防止重視 .....	3
追加料金(事前に必ずご説明します) .....	3
調査費 充當制度 .....	4
使用機材について .....	4
ご理解いただきたい点 .....	4
直す前に、原因見える化 .....	4

## 赤外線サーモグラフィ調査とは

赤外線カメラにより建物表面の温度分布を可視化し、雨水の侵入や含水が疑われる範囲を把握する調査です。

目視だけでは判断しにくい  
「どこが濡れている可能性が高いのか」  
「どこから水が回ってきてているのか」  
を整理し、無駄な工事を避けるための診断を行います。

## 基本料金プラン(戸建て住宅向け)

**【ライト診断】まずは状況確認**

**29,800 円(税込)**

- ・ ヒアリング・目視確認
- ・ 赤外線撮影(室内中心・限定範囲)
- ・ 赤外線画像:5枚前後(撮影枚数は目安であり、状況により増減)
- ・ 可視画像:5枚前後(撮影枚数は目安であり、状況により増減)
- ・ 代表画像の提示
- ・ 口頭による所見説明

**所要目安:60~90分**

**【スタンダード診断】★当社おすすめ**

**59,800 円(税込)**

- ヒアリング・目視確認
  - 赤外線撮影(室内+外部の要所)
  - 赤外線画像:10~15 枚(撮影枚数は目安であり、状況により増減)
  - 可視画像:10~15 枚(撮影枚数は目安であり、状況により増減)
  - 漏水経路の仮説整理
  - 簡易レポート(2~3 ページ)提出
- 

**【プロ診断】原因特定・再発防止重視**

**129,800 円(税込)**

- 撮影点を増やした赤外線調査(再現性重視)
  - 建物納まりを踏まえた切り分け
  - 赤外線画像:20~30 枚以上(撮影枚数は目安であり、状況により増減)
  - 可視画像:20~30 枚以上(撮影枚数は目安であり、状況により増減)
  - 必要に応じた検証計画(散水等の提案)
  - 詳細報告書(5~10 ページ)提出  
(撮影条件・判定根拠・補修優先順位を整理)
- 

**追加料金(事前に必ずご説明します)**

- 雨漏り症状が複数系統の場合:**+15,000 円~**
  - 散水検証(ご希望時):**+20,000 円~**
  - 遠方出張・高所作業車・足場が必要な場合:**別途**
-

## 調査費 充当制度

当社にて補修工事をご依頼の場合、  
調査費を工事代金から差し引きいたします。  
(全額または一部／プランにより異なります)

## 使用機材について

### HIKMICRO M60

高解像度センサーにより、微細な温度差を把握。  
赤外線画像と可視画像を対比することで、  
誤判定リスクを低減した評価を行います。

## ご理解いただきたい点

- 赤外線調査は「濡れ」を直接写すものではなく、  
温度分布からの技術的評価となります
- 天候・外気温・日射・建材の影響を受ける場合があります
- 記載の撮影枚数は目安であり、状況により増減します

## 直す前に、原因を見る化

当てずっぽうの補修を避けるための調査です

